Landscaping – Electrical Hazards Fatality File – Spanish



Un paisajista muere tras electrocutarse en Johns Island, según los ayudantes del sheriff

OHNS ISLAND, S.C. (WCBD) – Un paisajista ha muerto después de ser electrocutado en Johns Island.

Diputados de la Oficina del Sheriff del Condado de Charleston (CCSO) respondieron a la intersección de Bear Swamp Road y Saint Hubert Way el viernes por la mañana después de recibir informes de dos personas que habían sido electrocutadas mientras trabajaban en la zona.

Los oficiales dijeron que uno de los individuos estaba en una escalera de metal de 6 a 9 pies mientras podaba árboles mientras otro sostenía la escalera. Uno de los trabajadores chocó con cables eléctricos mientras podaba los árboles.

Ambos paisajistas fueron trasladados a la Universidad Médica de Carolina del Sur (MUSC) para recibir tratamiento; sin embargo, uno de los dos falleció.

La oficina del forense del condado de Charleston identificará a la víctima cuando corresponda. No se facilitó el estado del otro trabajador.

Dominion Energy también acudió al lugar de los hechos.

Fuente: Mlive.com