Struck-By Hazards in Construction Fatality File – French



Un Employé se Blesse à la Tête et Décède

À 10 h 30, le 28 janvier 2016, un employé chargeait un petit rouleau compresseur sur une remorque (remorque surbaissée). L'employé n'avait pas positionné la machine correctement sur la remorque et, en essayant de corriger la position du rouleau, il a trop compensé et a fait basculer la machine par-dessus le bord de la remorque.

L'employé ne portait pas de ceinture de sécurité et n'avait jamais chargé de rouleau sur une remorque avant l'accident. L'employé a été heurté à la tête lorsque la machine est tombée. On pense que la tête de l'employé a heurté le sol ou qu'il a heurté la remorque lorsque le rouleau en est tombé (cela n'a pas pu être déterminé). L'employé a été tué par une blessure à la tête.

Source: Osha.gov