

# Machine Shop Safety Infographic – Spanish



## 5 MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TALLER MECÁNICO

- 1** Mantener el espacio de trabajo limpio, sin ruidos fuertes y a temperatura adecuada.
- 2** Otorgar el equipo de protección personal idóneo para cada trabajador y tarea que realice.
- 3** Capacitar a los trabajadores en el correcto uso de las herramientas y mantener las instrucciones visibles.
- 4** Evitar que clientes, proveedores y otras personas ajenas al taller pongan en riesgo su seguridad y la de otros.
- 5** Instruir a los trabajadores con protocolos frente a accidentes y primeros auxilios.

Fuente:<https://aprende.com>