

Caught-Between Hazards in Construction Fatality File – Spanish



Un Empleado Muere Al Quedar Atrapado Entre Dos Matrices

A las 5:38 p. m. del 9 de noviembre de 2023, el empleado n.º 1, un operario de prensa, estaba preparando una matriz de apertura de puertas PACCAR que pesaba 88,8 toneladas para una máquina de prensa. El empleado n.º 1 movió la matriz mientras se encontraba entre las dos matrices con una grúa aérea. La matriz se inclinó porque la grúa no estaba centrada sobre ella.

El troquel se desplazó hacia el empleado n.º 1 y lo aprisionó entre el troquel y otro troquel que se encontraba almacenado. El empleado n.º 1 falleció en el lugar del accidente a causa de las lesiones por asfixia traumática.

Fuente: *Osha.gov/*