

Forklift Safety – Parking Fatality File – French



Un travailleur tué après avoir été heurté par un chariot élévateur à fourches relevées en stationnement

En mai 2019, un employé de Labatt Food Service LLC a été mortellement heurté après avoir percuté avec un tracteur un chariot élévateur à fourches relevées en stationnement. Le chariot élévateur n'avait pas été correctement sécurisé ni abaissé avant d'être laissé sans surveillance, créant ainsi une situation dangereuse.

Cet incident illustre les risques critiques associés à des pratiques de stationnement inappropriées pour les chariots industriels, notamment le fait de laisser les fourches relevées ou de ne pas couper complètement le moteur. Pour éviter de telles tragédies, les employeurs doivent appliquer des protocoles de stationnement stricts : abaisser les fourches au sol, serrer le frein de stationnement, couper le moteur et s'assurer que la zone autour de l'équipement stationné est dégagée.

Source : [Osha.gov](https://www.osha.gov)