

# Road Risk: Managing Work-Related Vehicle Collisions Fatality File – French



## Un Signaleur Mortellement Heurté par un Véhicule en Circulation Pendant des Travaux Routiers

Le 27 août 2024, vers 13 h, un ouvrier du bâtiment qui effectuait des opérations de signalisation à sens unique dans le cadre d'un projet d'installation de barrières routières a été heurté et tué par un véhicule qui arrivait en sens inverse. L'enquête de l'OSHA a déterminé que le travailleur se trouvait à l'intérieur de la voie de circulation active, en dehors de la zone de signalisation sécurisée désignée, lorsqu'un conducteur inattentif est entré dans la zone de travail. L'impact a causé un traumatisme contondant mortel, l'employé ayant été projeté sur la chaussée.

Cet incident met en évidence l'extrême vulnérabilité des travailleurs routiers et l'importance cruciale d'une planification rigoureuse du contrôle de la circulation, d'un positionnement adéquat des signaleurs et de la sensibilisation des conducteurs. Même un bref manque d'attention dans l'aménagement de la zone de travail ou de la part des automobilistes peut transformer une opération de signalisation de routine en un accident mortel.

**Source :** Osha.gov