

# Scaffold Safety Fatality File – French



## L'effondrement d'un Échafaudage tue un Ouvrier dans une Usine de Pâte à Papier en Alberta

Un ouvrier de 53 ans est décédé après être tombé d'un échafaudage sur le site de l'usine de pâte à papier Peace River, dans le nord-ouest de l'Alberta, alors qu'il démontait une structure d'échafaudage.

Une enquête menée par les autorités provinciales a révélé que les goupilles essentielles qui fixaient les composants de l'échafaudage étaient manquantes, ce qui compromettait la stabilité de la structure. L'employeur a été tenu responsable de ne pas avoir assuré la sécurité de l'échafaudage et a plaidé coupable en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Alberta.

Cet accident mortel souligne l'importance cruciale d'une inspection rigoureuse et d'un montage sécurisé des échafaudages. Une goupille manquante ou une connexion défaillante peut transformer une tâche routinière en un danger mortel. Les employeurs doivent appliquer des protocoles d'inspection stricts, vérifier l'intégrité des composants et interrompre les opérations en cas de doute sur la structure.

Source : [thesafetymag.com](http://thesafetymag.com)