

Schoolbus Safety – Backing Up Safely

Picture This – Spanish



La imagen muestra un autobús escolar que parece haber dado marcha atrás contra un vehículo estacionado, posiblemente debido a la visibilidad limitada y a los ángulos muertos. Los autobuses escolares tienen grandes zonas ciegas, especialmente detrás del vehículo, lo que hace que dar marcha atrás sea una maniobra de alto riesgo. Sin las precauciones adecuadas, pueden producirse colisiones con otros vehículos, peatones u objetos. La posición del autobús sugiere que el conductor puede no haber utilizado los procedimientos adecuados para dar marcha atrás, como comprobar los espejos, utilizar un observador o asegurarse de que la trayectoria está despejada.

Para retroceder con seguridad, los conductores de autobuses escolares deben evitar dar marcha atrás siempre que sea posible y, en su lugar, utilizar vías de acceso circulares o zonas de giro designadas. Si es necesario dar marcha atrás, los

conductores deben utilizar todos los espejos, comprobar los ángulos muertos y avanzar lentamente. Contar con un observador formado fuera del autobús para guiar al conductor puede reducir significativamente los riesgos. Además, deben utilizarse alarmas de marcha atrás y sistemas de cámaras para mejorar la visibilidad. Seguir estos protocolos de seguridad garantiza maniobras más seguras y evita accidentes con vehículos, peatones u obstáculos.