


# Struck-By Hazards in Construction Picture This – French



Un travailleur semble avoir été blessé après avoir été heurté par un objet lourd, probablement une poutre ou une planche, et est assis par terre, souffrant. L'objet a peut-être été laissé tomber ou mal manipulé, ce qui suggère de mauvaises pratiques de manutention ou un manque de sensibilisation aux dangers. Aucune barrière, signalisation ou équipement de levage n'est visible, et l'espace de travail est encombré, ce qui augmente le risque d'accidents par choc.

Sécurisez toujours correctement les matériaux et utilisez des aides mécaniques ou soulevez à plusieurs lorsque vous déplacez des objets lourds. Maintenez les zones de travail propres et organisées afin de réduire les risques de trébuchement et de choc. Dispensez une formation sur les techniques de levage et de manutention en toute sécurité et veillez à ce que des EPP appropriés, tels que des bottes à embout en acier et des gants, soient utilisés. Évaluez l'espace de travail afin d'identifier les dangers potentiels et mettez en place des mesures de contrôle pour protéger tous les travailleurs.