

# Tree Topples Onto Crane Cab – Spanish



Un operador de grúa murió cuando un árbol de 25 metros de altura cayó y aplastó la cabina. Un segundo trabajador resultó herido, al igual que un transeúnte que fue golpeado por un árbol mientras intentaba rescatar al operador de la grúa.

El árbol había sido arrancado de raíz y estaba siendo trasladado a una nueva ubicación como parte del proyecto de paisajismo. Las fuertes lluvias pueden haber hecho que el árbol sea más pesado de lo esperado, y también puede haber sido agrietado. Una retroexcavadora no pudo sacar el árbol caído de la cabina, y se necesitó otra grúa para moverlo.

Una operación de grúa requiere un cálculo cuidadoso, teniendo en cuenta el peso y las dimensiones de la carga y la superficie y disposición del lugar de trabajo. Un error de cálculo puede ser fatal para el operador y para cualquier persona en el suelo cerca de la carga.